

Дополнение Классификатора «Основные неисправности грузовых вагонов» К ЖА 2005 05 неисправностями кассетных подшипников

М.А. Кузнецов, руководитель группы Вагонное хозяйство
НЦ «НПСАП» АО «ВНИИЖТ»

Вносимые изменения

БЫЛО		СТАЛО		ПРИМЕЧАНИЕ
Код	Наименование неисправности	Код	Наименование неисправности	
		1XX	Трещина/откол наружного кольца подшипника кассетного типа	Вновь
		1XX	Нарушение целостности уплотнения или кожуха уплотнения подшипника кассетного типа	Вновь
236	Излом/трещина адаптера буксового узла	236	Смещение/перекос адаптера на подшипнике кассетного типа, откол/трещина адаптера	Изменить наименование неисправности, дополнив смещение/перекос адаптера на кассете
		1XX	Отсутствие/обрыв/ослабление одного или более болтов торцевого крепления кассетного подшипника под адаптером	Вновь
119	Неисправность буксового узла по внешним признакам	119	Выброс смазки из буксового узла на диск и/или обод колеса или боковую раму тележки	Конкретизировать неисправность.
157	Греение буксы по показаниям средств автоматизированного контроля	157	Нагрев буксы выше нормы по показаниям средств автоматизированного контроля	Откорректировать наименование
Дополнительно:				
150	Греение буксы по внешним признакам	150	Греение подшипника в корпусе буксы по внешним признакам	Необходимо конкретизировать применимость 150 кода только для подшипника в корпусе буксы

Благодарю за внимание.

М.А. Кузнецов, руководитель группы Вагонное хозяйство
НЦ «НПСАП» АО «ВНИИЖТ», Kuznetsov.Maxim@vniizht.ru,
тел. +7(495) 602-82-71; +7(499) 262-46-57